

# 菊池市立小・中学校施設の耐震状況一覧

H24年度耐震化

平成24年1月6日現在

No.	校名	建物区分	棟名	建築年度	保有面積	基準区分	IS値(1次)	IS値(2次)	耐震性	備考
1	隈府小	普通教室・管理棟	1-1	H23.2	2,112	新		0.38	○	【H22年度】改築工事
2		普通教室棟	7	H7.10	2,956	新		-	○	
3	河原小	体育館	15	S47.12	858	旧		0.17	○	【H21年度】耐震工事
4		普通教室棟	14	S57.3	1,611	新		-	○	
5	水源小	体育館	10	S51.3	392	旧		0.62	○	【H24年度】補強工事
6		管理・特別教室棟	12	S58.3	918	新		-	○	
7	迫小	普通教室棟	13	S58.3	735	新		-	○	
8		体育館	10	S53.12	395	旧		0.26	○	【H23年度】耐震工事 木造
9	龍門小	普通・特別教室棟	3-1	H2.1	910	新		-	○	
10		体育館	5	H3.3	534	新		-	○	
11	菊池北小	管理棟	8	S55.3	474	旧		1.26	○	
12		普通・特別教室棟	9	S55.3	1,173	旧		0.85	○	
13	菊池北小	体育館	15	S55.3	534	旧		0.19	○	【H23年度】耐震工事
14		管理・普通教室棟	1	H5.3	2,124	新		-	○	
15	菊池北小	特別教室棟	2	H5.3	659	新		-	○	
16		特別教室棟	3	H5.3	608	新		-	○	
17	菊池小	体育館	5	H5.3	856	新		-	○	
18		普通・特別教室棟	12-1	S55.3	1,896	旧		0.58	○	【H24年度】耐震工事
19	花房小	普通・特別教室棟	12-2	S58.5	295	新		-	○	【H22年度】耐震工事
20		体育館	11	S53.3	534	旧		0.21	○	
21	戸崎小	特別教室棟	11	S54.2	237	旧		1.54	○	
22		昇降口・階段室	15-3	H6.3	231	新		-	○	
23	七城小	普通・管理棟	15-2	H5.3	1,118	新		-	○	木造
24		体育館	9	S52.3	500	旧		0.20	○	【H23年度】耐震工事
25	旭志小	管理棟	10	S56.3	432	旧		1.12	○	
26		普通・特別教室棟	12	S56.3	1,113	旧		0.90	○	
27	旭志小	体育館	8	S48.7	378	旧		0.19	○	【H23年度】耐震工事
28		管理棟	3-1	S42.2	2,028	旧		0.48	○	【H22年度】耐震工事
29	旭志小	普通教室棟	14-1	H1.3	2,146	新		-	○	
30		体育館	18-1	H11.2	1,115	新		-	○	
31	旭志小	管理棟	15-1	H14.3	776	新		-	○	木造
32		普通教室棟	13-1	H12.3	2,472	新		-	○	木造
33	旭志小	特別教室棟	16-1	H12.3	1,353	新		-	○	
34		給食棟	18-1	H13.9	363	新		-	○	
35	泗水小	体育館	17-1	H14.3	1,264	新		-	○	
36		特別教室棟	1-1	S39.7	743	旧		0.35	○	【H19年度】耐震工事
37	泗水小	管理・普通教室棟	1-2	S40.3	1,593	旧		0.35	○	【H19年度】耐震工事
38		普通教室棟	2-1	S57.3	1,260	新		-	○	
39	泗水小	保健室・普通教室棟	2-2	H5.2	252	新		-	○	
40		体育館	6-3	S59.3	725	新		-	○	
41	泗水東小	普通教室棟	4-1	S48.1	770	旧	0.57	0.74	○	
42		職員室・保健室等	5	S48.1	208	旧	0.51	1.37	○	
43	泗水西小	普通・特別教室棟	12-1	S58.3	1,920	新		-	○	
44		体育館	14-1	S58.3	680	新		-	○	
45	泗水西小	管理・普通教室棟	10-1	S55.4	1,632	旧	0.70	0.47	○	【H24年度】耐震工事
46		普通教室棟	11-1	S55.4	207	旧	1.15		○	
47	体育館	12-1	S56.2	618	旧		0.32	○	【H20年度】耐震工事	

No.	校名	建物区分	棟名	建築年度	保有面積	基準区分	IS値(1次)	IS値(2次)	耐震性	備考	
48	菊池北中	B棟階段	29-1	H16.3	1,506	新		-	○	木造	
49		C棟階段	30-1	H16.3	1,506	新		-	○	木造	
50		D棟階段	31-1	H16.3	1,474	新		-	○	木造	
51	菊池北中	管理棟	32-1	H16.3	1,137	新		-	-	木造	
52		体育館	38-1	H16.3	1,458	新		-	○		
53	菊池南中	普通教室棟	13	S53.3	1,058	旧		0.46	○	【H22年度】耐震工事	
54		特別教室棟	14	S53.3	860	旧		0.73	○		
55		管理棟	17	S54.3	668	旧		1.13	○		
56		普通教室棟	18	S54.3	1,058	旧		0.45	○	【H22年度】耐震工事	
57		特別教室棟	19	S54.3	602	旧		0.73	○		
58		金工・木工教室棟	20	S54.3	300	旧		1.10	○		
59		体育館	12	S49.3	1,314	旧		0.12	○	【H22年度】耐震工事	
60		二階建体育館	31	H12.3	1,974	新		-	○		
61		七城中	普通教室棟	1-1	S48.3	1,906	旧		0.39	○	【H22年度】耐震工事
62			特別教室棟	2-1	S48.3	936	旧		0.47	○	【H22年度】耐震工事
63	体育館		12-1	H15.2	1,416	新		-	○		
64	旭志中	管理棟	1-1	S52.2	1,386	旧	0.65	0.77	○		
65		普通教室棟	2-1	S52.2	791	旧	0.38	0.52	○	【H22年度】耐震工事	
66		技術科棟	3-1	S52.2	200	旧	0.32	1.10	○		
67		エレベーター・昇降口	13-1	H15.8	210	新		-	○		
68		体育館	10-1	S63.2	936	新		-	○		
69	泗水中	普通教室棟	19-1	S53.3	1,224	旧		0.46	○	【H18年度】耐震工事	
70		普通教室棟	19-2	H6.11	375	新		-	○		
71		特別教室棟	22-1	S53.9	851	旧		0.74	○		
72		管理棟	23-1	S54.3	982	旧		1.02	○		
73		普通教室棟	26-1	S61.2	443	新		-	○		
74	体育館	25-1	S59.3	763	新		-	○			

※ 現在の耐震基準は、1981年に改正(1981年以前の建物を旧基準、以後の建物を新基準)されており、新基準の建物については、耐震基準を満たしている事になりますが、旧基準建物については、耐震診断により耐震指標(IS値)を計算することになっていきます。学校は、その指標が0.7以上あれば基準に必要な強度を満たしているとされています。

※ IS値(構造耐震指標)とは、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。